

浴室・洗面所 1


シャワーや水栓からの水の出が少なくなった

原因

- ① 配管内の異物や水垢により、ストレーナーやシャワーが目詰まりした。

対処方法手順

水栓金具の中には、湯水の流れを整えるストレーナ(網目)が含まれています。ストレーナが汚れると、湯水の流れる量が減ったりしますので、定期的に掃除をして下さい。



ポイント

- メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。

日頃のお手入れ

- 汚れが蓄積されていくと、詰まりの原因になりますので、定期的に清掃を行って下さい。