

トイレ 3 | ウォッシュレットの洗浄水の勢いが弱い

原因

- ① 水勢の設計が弱くなっている。
- ② 止水栓が閉まっている。
- ③ 給水フィルターが詰まっている。

対処方法手順

原因①について

ウォッシュレット本体操作部で調節する。



原因②について

止水栓を反時計周りに回して開く。
(※マイナスドライバーをご用意下さい)



原因③について


給水フィルターを掃除する。

- 小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。
- 給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミも綿棒などで取り除いてください。



○洗剤は使わず水洗いしてください。

○フィルターははずしたり、破ったりしないでください。フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。



ポイント

- 御使用になる前に、メーカーの取扱説明書を必ず御確認下さい。